

METCOM

TECHNOLOGIES

2026/27

- + REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE COMPONENTES
MAQUINARIA PESADA
- + REFRENTADO 6.0 / MECANIZADO
- + MANTENIMIENTO PLANTA CONCENTRADORA
- + PROYECTOS / INGENIERÍA



DESDE 2013



DESDE 2012



DESDE 2013



DESDE 2005



DESDE 2013



DESDE 2017



DESDE 2007



2004 - 2012



DESDE 2011



DESDE 2017



DESDE 2018



DESDE 2019



DESDE 2019



DESDE 2019



DESDE 2019



CLIENTES EN GRAN MINERÍA



PALAS P&H / BUCYRUS

- CUCHARONES
- BRAZOS DE PALA
- BARRETONES
- COMPUERTAS
- DIPPER HANDLE
- PLUMAS
- SADDLE BLOCK
- TRUCK FRAME



TOLVAS DE CAMIONES CAT / KOMATSU

- CAT
- KOMATSU



BULDOZZER



CASTILLO DE PERFORADORAS



REPARACIÓN ESTRUCTURAL
MANTENIMIENTO MECÁNICO
Y ELEMENTOS ANTIDESGASTE

- OVERHAUL
- FLOTA DE CAMIONES DE ACARREO DE MINERAL
- FLOTA DE PALAS Y PERFORADORAS
- FLOTA DE EQUIPOS AUXILIARES



SERVICIOS DE CAMPO

- Soldadura en terreno
- Servicios de reconstrucción y reacondicionamiento completo de equipos mineros
- Mano de obra de mantención
- Traslado y armado de equipos en condiciones para trabajar
- Servicio de emergencia y apoyo en paradas de mantenimiento.



PLANTA CONCENTRADORA

- Chancadora primaria
- Chancadora secundaria
- Chancadora terciaria
- Celdas de flotación
- Fajas transportadoras
- Molinos

2024/25

- + REPARACIÓN DE COMPONENTES MAQUINARIA PESADA
- + REPARACIÓN ESTRUCTURAL
- + REFRENTADO 6.0 / MECANIZADO
- + MANTENIMIENTO PLANTA CONCENTRADORA
- + PROYECTOS / INGENIERÍA

CUCHARONES | TOLVAS | LAMPONES | COMPONENTES

REPARACIÓN ESTRUCTURAL

OVERHAUL DE CUCHARÓN DE PALA P&H 2800



● REPARACIÓN

● MECANIZADO



OVERHAUL DE CUCHARÓN DE PALA P&H 4100



● REPARACIÓN ● MECANIZADO



OVERHAUL DE CUCHARÓN DE PALA P&H 4100XPC



● REPARACIÓN ● MECANIZADO



REPARACION DE COMPUERTA DE DIPPER CAT 7495



● REPARACIÓN ● MECANIZADO



AMPLIACIÓN CAPACIDAD DE CARGUÍO DE CUCHARON BUCYRUS 495BII DE 60 YD³ A 72 YD³



● INGENIERÍA ● REPARACIÓN ● MECANIZADO




- CUCHARON BUCYRUS 495BII
- CAPACIDAD DE 60 YD³
- PALA BUCYRUS 495HR O CAT⁷⁴⁹⁵
- CUCHARON DE TIA MARIA – SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
- PROYECTO DE AMPLIACION DE CAPACIDAD A 72 YD³



REPARACION GENERAL DE PLUMA DE PALA P&H 4100



● INGENIERÍA ● REPARACIÓN ● MECANIZADO



REPARACION GENERAL DE LAPIZ DE PALA P&H4100BL



● REPARACIÓN ● MECANIZADO



- CUCHARON BUCYRUS 495BII
- CAPACIDAD DE 60 YD³
- PALA BUCYRUS 495HR O CAT⁷⁴⁹⁵
- CUCHARON DE TIA MARIA – SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
- PROYECTO DE AMPLIACION DE CAPACIDAD A 72 YD³



REPARACIÓN DE SADDLE BLOCK DE PALA BUCYRUS 495BII



● REPARACIÓN ● MECANIZADO



OVERHAUL DE TOLVA KOMATSU 930E



● REPARACIÓN ● MECANIZADO



OVERHAUL DE TOLVA KOMATSU 930E-A DT HI-LOAD



● REPARACIÓN ● MECANIZADO



OVERHAUL DE TOLVA CAT 793



● REPARACIÓN ● MECANIZADO



OVERHAUL DE PALAS Y CAMIONES

REFRENTADO MECANIZADO

REPARACIÓN DEL SISTEMA DE GIRO DE PALA BUCYRUS 495BII



● REPARACIÓN ● MECANIZADO



- REFRENTADO DE BASE DE SWING RACK EN REVOLVING FRAME
- REFRENTADO DE BASE DE PEDESTALES EN SALA DE MÁQUINAS
- REFRENTADO DE BASE DE SWING RACK EN TRUCK FRAME

DIÁMETRO DE REFRENTADO: 6 METROS
EQUIPO ESPECIALIZADO DE MANUFACTURA ITALIANA





REFRENTADOS DE CARA TRUCK FRAME DE PALA BUCYRUS 495BII




● REPARACIÓN ● MECANIZADO



REFRENTADOS DE CARA LH Y RH DE TRUCK
FRAME

LARGO DE REFRENTADO: 6 METROS





REFRENTADOS DE BASE DE SUSPENSIÓN CAMIONES CAT Y KOMATSU



● REPARACIÓN ● MECANIZADO



REFRENTADO DE BASE DE SUSPENSIÓN DE
CAMIÓN Y MEDICIÓN DE PLANITUD



MECANIZADO DE ALOJAMIENTOS CUCHARÓN PALA P&H 4100



● REPARACIÓN

● MECANIZADO



REPARACIÓN DE TRITURADOR DE FEEDER BREAKER N° 12



● REPARACIÓN ● MECANIZADO



- Reingeniería de fabricación de partes del componente , Fabricación de Discos porta Holder Pick, Fabricacion y montaje de Eje, Discos, Tapas.
- Balanceo dinámico del componente



MANTENIMIENTO MECÁNICO

PLANTA CONCENTRADORA

ZONA DESCARGA CHANCADORA PRIMARIA



● MANTENIMIENTO



CAMBIO DE PLANCHAS EN ZONA DE DESCARGA

REFORZADO CÚPULA SPIDER CH-1 CHANCADORA PRIMARIA



MANTENIMIENTO



AREA DE CHANCADO
REFUERZO DE SPIDER CON ACERO AL MANGANESO

REPARACIÓN DE CHUTES DE TRANSFERENCIA



MANTENIMIENTO




AREA DE CHANCADO
REPARACION DE CHUTE DE TRANSFERENCIA CV 012 Y CV 013

CAMBIO DE LINERS EN CHUTES DE DESCARGA



MANTENIMIENTO



AREA DE CHANCADO
CAMBIO DE LINERS EN CHUTE DE TRANSFERENCIA Cv6
CAMBIO DE LINERS EN CHUTE DE TRIPPER 10
CAMBIO DE LINERS EN EL CHUTE DEL APRON FEEDER DE CHI

CAMBIO DE LINERS EN CHUTES



● MANTENIMIENTO



AREA DE CHANCADO

CAMBIO DE LINERS EN CHUTE DE TRANSFERENCIA Cv6 OC: CV068A

CAMBIO DE LINERS EN CHUTE DE TRIPPER 10 OC: CV0682

CAMBIO DE LINERS EN EL CHUTE DEL APRON FEEDER DE CH I

CAMBIO DE LINERS OCTOGONALES



● MANTENIMIENTO



AREA DE CHANCADO
CAMBIO DE LINNERS EN LOS OCTOGONALES DE CHANCADO PRIMARIO

SISTEMA EN CELDAS ROUGHER



● INGENIERÍA



- TUBERIAS DE TRANSFERENCIA DE COLA Y BRIDAS CIEGAS DE REPOSICION
- MODIFICACION DE TUBERIAS DE TRANSFERENCIA DE COLA Y BRIDAS CIEGAS EXISTENTES
- SISTEMA DE ALIMENTACIÓN PARA INYECCIÓN DE AGUA DE PROCESOS
- INSTALACIÓN Y MONTAJE DE TODOS LOS COMPONENTES Y PRUEBAS

DUCTOS PARA CHANCADO PRIMARIO



INGENIERÍA



MONTAJE DE DUCTOS DE DESPOLVORIZACION PARA SECCION DE CHANCADO PRIMARIO DE PLANTA CONCENTRADORA

- Procura de codos, yees, tees y ductos con acabados exteriores con espesor de pelicula en 8 mils ; y asi mismo, revestidas interiormente con una capa de 3mm a 4mm de Caucho de 60 Shore de dureza.
- Montaje y empalmes de ductos en paradas de planta

SPOOL DE TRANSFERENCIA Y OTROS



Cerro Verde

● MANTENIMIENTO



MONTAJE ESTRUCTURAL DE SECCIONES DE SPOOL DE TRANSFERENCIA Y DESCARGA DE VALVULAS DARTO EN LINEAS DE LAS 50 CELDAS DE FLOTACION DE CU

- Manufactura de secciones de spool y reenplazo en estructura principal.
- Ejecución de procedimientos de inspeccion de soldadura por Metodos No destructivos.
- Evauacion de juntas a tope de soldadura por UT

OTRAS AREAS

REPARACION DE SISTEMA MOTRIZ DE TRASLACION DE LA SHUTTLE CONVEYOR DE LA FAJA CV 012 y CV 013,

CAMBIO DE BARRAS CABECERAS Y BARRA EN "L" DE CELDAS COMERCIALES BLOCK B EN PLANTA SX


INSPECCION INTERNA DE VALVULAS DE DILUVIO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO PLANTA EW

REPARACION DE TANQUE DE LUBRICACION EN CH I

OVERHAUL CHANCADORA PRIMARIA



MANTENIMIENTO




Instalacion de Lifter Rotary Kiln en Horno Vulcan

OVERHAUL CHANCADORA PRIMARIA



● MANTENIMIENTO



REPARACION, RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO (OverHaul) DE CHANCADOR PRIMARIA FLS que componentes componentes como:

Trituradora martillos

Rejilla de entrada y Rejilla de salida

Placas de revestimiento de acero al manganeso

Ejes, Acoples y Reductores de velocidad 118CV. Tipo TE 355 1155/225

Ventilador de despolvORIZACIÓN: Cod. 400-L1-VEN

OPTIMIZACION DEL HORNO VULCAN - INSTALACION DE LIFTERS FOR ROTARY KILN (OverHaul)

El mantenimiento fue realizado en 2 etapas:

CONSTRUCCIÓN | MONTAJE

PROYECTOS INGENIERÍA

METCOM
TECHNOLOGIES

PATIO DE REACTIVOS




● INGENIERÍA ● CONSTRUCCIÓN ● MONTAJE



- Construcción de galpón de reactivos en un área de 3,040 m² y un altura de 8.8 m
- Construcción de canaletas y cunetas de drenaje de concreto con rejillas en todo el perímetro
- Fabricación de caseta de vigilancia
- Fabricación de portón principal de ingreso de 7 m de ancho por 3 m de alto y cerco perimétrico
- Construcción de subestación eléctrica en concreto armado en un área de 40 m²
- Instalación de 4 pararrayos de 8 m de altura
- Construcción de 4 pozos a tierra de 3 m de profundidad





ALMACÉN DE MUESTRAS



● INGENIERÍA ● CONSTRUCCIÓN ● MONTAJE



- Suministro (procura de columnas, vigas de amarre, viguetas, correas tensores arriostres) de estructuras metálicas de nave 30 toneladas aproximadamente
- Montaje de toda la estructura metálica de nave
- Suministro y montaje de cobertura y cerramiento de nave con TR-6 de 5mm y policarbonato transparente
- Procura y construcción de losa concreto armado de 78mX 14m incluye veredas
- Construcción de canaletas de drenaje con rejillas de protección



LOZA DE FISCALIZACIÓN DE COMBUSTIBLE



● CONSTRUCCIÓN ● MONTAJE



- Suministro y montaje de estructuras metálicas 04 pórticos, vigas y tensores para sistema de anclajes aproximadamente 8 ton en losa de fiscalización
- Procura y construcción de losa concreto armado doble malla de 5/8" de 20X11m para fiscalización de combustible en la mina con rampas de acceso y salida
- Construcción de pedestales de concreto armado para soporte de pórticos
- Procura y construcción de losa concreto armado doble malla de 5/8" 16.5X5.5m para inspección de desconche de combustible con rampas de acceso y salida
- Construcción de pozos y sistema malla a tierra del sistema



MUROS DE CAJÓN DE RELAVES



● CONSTRUCCIÓN



- Reparación de fisuras con aplicación de packers e inyección sikainyección 101 RC a 200 bar de presión constante cada 30 cm por ambos lados de la fisura según diseño y además aplicar sika inyection 201EC para el sellado final
- Reparación de rajaduras en juntas de piso y paredes con aplicación de sikadur combiflex SG juntamente con sikadur 31 como adherencia en estas fisuras
- Armado de andamios para realizar los trabajos
- Limpieza inicial y final de muros



SISTEMA DE DRENAJE EN CELDAS ROUGH



● FABRICACIÓN

● MONTAJE



- Suministro y montaje de spool (tuberías, bridas, válvulas) de 28" estructural para transferencia de cola entre ciclones
- Revestimiento interno en caliente de tuberías y accesorios con proceso elastomérico caucho de 13 mm de espesor
- Montaje de soportes, spool, válvulas clarkson de guillotina 18" en las 4 líneas de flotación un total de 8 spool de 28"
- Suministro y montaje de sistema de suministro de agua a los spool con tuberías de 3 y 2"
- Habilitación de válvulas y mangueras contraincendios de 2" para alimentación de agua a cada sistema spool para desatoro de las celdas rougher.



TUBERÍAS DE AGUA POTABLE HOSPITAL



● MONTAJE



REEMPLAZO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE PARA HOSPITAL - CUAJONE

- Construcción de Pedestales para soporte de Tuberías.
- Procura de codos, yees y tuberías con acabados exteriores con espesor de película en 8 mils ; y así mismo, tratadas interiormente para mantener película anticorrosiva.
- Montaje y empalmes por soldadura de red de tuberías. Instalación de sistemas de válvulas de corte de suministro, alivio y purga.
- Comisionado de red de suministro de agua potable.



SALA MUESTRAS LABORATORIO METALURGIA



● MONTAJE



AMPLIACION DE SALA DE MUESTRAS DE LABORATORIO METALURGICO CONCENTRADORA CUAJONE

- Construcción de Pedestales y Losa de Concreto
- Procura de Estructura Metalica y Coberturas
- Montaje de Estructuras Metalicas y Sistema de Despolvorizacion.
- Instalacion de sistemas electricos de Iluminacion ; sistemas de fuerza y control para motores de hasta 10 HP para equipos de trituración de muestras.
- Comisionado de Sistemas Electricos.
- Instalacion de Pozos a Tierra



ANILLOS DE ENFRIAMIENTO TANQUE DIESEL



Cerro Verde

● MONTAJE



**PROCURA Y MONTAJE DE ANILLOS DE ENFRIAMIENTO
PARA TANQUES DE COMBUSTIBLE DE ZONA NORTE
N° CONTRATO CV44723/CLS 144-2007**

Termofusión de Tubería HDPE

Refrentado de perfiles de tuberías y aplicación de soldadura , control de datos de fusión con DataLogger.

Soldadura de Tubos de Acero al Carbono

Alineamiento, Apuntalado y soldadura de tuberías de hasta 22"
Ejecución de Procedimientos de control de calidad de juntas de soldadura por Gamagrafía , Tintes penetrantes y UT.



TALLER MANTENIMIENTO VOLADURA



● CONSTRUCCIÓN

● MONTAJE



- Suministro y Construcción de losa de 20X15X0.30 metros concreto armado fierro 5/8" y 1/2" de doble malla
- Construcción de canal de drenaje y poza de sedimentación concreto armado
- Construcción de cuneta al perímetro 150 m
- Construcción de dados de concreto y colocación de postes para cerco perimétrico
- Fabricación de postes y colocación de cerco perimétrico con alambre de púa y concertina
- Fabricación y construcción de 02 portones de 5 y 7 metros



2023/24

HOMOLOGACIONES DE BUENAS PRÁCTICAS

- SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
- OPERACIONES
- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EMPRESA HOMOLOGADA



N° 01299/21

SGS DEL PERU SAC certifica que ha llevado a cabo el proceso de evaluación de proveedores,
por solicitud de LAS BAMBAS S A, a :

METCOM M&S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CERRO COLORADO (AREQUIPA - AREQUIPA)

**Servicio de reparación de componentes de maquinaria pesada y servicio de
alineamiento topográfico en planta**

Aspecto	Puntaje
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	98.08
GESTIÓN AMBIENTAL	93.10
RELACIONES COMUNITARIAS	100.00

Total:	97.47%	Nivel:	APTO
--------	--------	--------	------

Periodo de Validez Del: 16/03/2021 al 15/02/2022

Emisión 2- REC

CONDICIONES DE EMISIÓN

- 1) La información consignada en la presente constancia es un resumen y fiel reflejo de nuestros hallazgos en el lugar y fecha de evaluación, los que se indican en el informe de evaluación adjunto.
- 2) El alcance de la presente constancia se extiende exclusivamente a la actividad evaluada.
- 3) La responsabilidad de nuestra empresa se extiende a garantizar únicamente que el proveedor ha sido evaluado y calificado de acuerdo a un procedimiento establecido por SGS. SGS del Perú S.A.C. no asume responsabilidad alguna si el proveedor falla en algún producto o servicio, que fue objeto de evaluación.



OL 245289-289/20

SGS del Perú S.A.C.

Oscar Saco H.
Product Manager
Certification & Business Enhancement
Consumer & Retail

2021-2023

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RECUPERACIÓN
POR SOLDADURA DE COMPONENTES DE EQUIPOS
DE MAQUINARIA PESADA
LAS BAMBAS MMG

NIVEL
APTO
97.47%



N° 01326/19

1. DATOS GENERALES

1.1 Nombre del Solicitante	METCOM M&S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
1.2 Dirección	Manzana K, lote n.º 8, Apima II, La Alborada, Cerro Colorado (distrito), Arequipa(provincia), Arequipa (departamento)
1.3 RUC	20498100245
1.4 Teléfono	946693403
1.5 Correo Electrónico	asistentegerencia@metcomperu.com
1.6 Propósito de la Certificación	Evaluar el nivel de cumplimiento del Protocolo de Evaluación Gerencial de Seguridad definido por Compañía Minera Antamina.

2. **ACTIVIDAD EVALUADA** Contratista de actividades conexas

3. **FECHA DE SUPERVISION** 16/11/2019

4. RESULTADOS DE LA EVALUACION

PUNTAJE EVALUACION GERENCIAL	97.50	NIVEL	APTO***
---	-------	--------------	----------------

Periodo de Validez Del: 17/11/2019 al 17/11/2022

5. CONDICIONES DE EMISION

La Información consignada en el presente certificado es un resumen y fiel reflejo de nuestros hallazgos en el lugar y fecha de evaluación, los que se indican en el Informe de evaluación adjunto. La responsabilidad de nuestra empresa se extiende a garantizar únicamente que el proveedor ha sido evaluado y calificado de acuerdo al procedimiento establecido por COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. SGS del Perú S.A.C. no asume responsabilidad alguna si el proveedor falla en algún producto o servicio, que fue objeto de evaluación. La calificación mínima aprobatoria es de 70%.

Nota: cada * en el nivel alcanzado corresponde a un año de vigencia.



SGS del Perú S.A.C.


Oscar Saco H.
Product Manager
Certification & Business Enhancement
Consumer & Retail

2019-2023

SERVICIO DE EVALUACIÓN DE SEGURIDAD,
SALUD Y MEDIO AMBIENTE (2023 EN PROCESO)

ANTAMINA

NIVEL

APTO
97.50%

EMPRESA HOMOLOGADA



CERTIFICADO CORPORACION HODELPE S.A.C.

Certifica que:

METCOM M&S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Fue evaluado y calificado en el
Proceso de Homologación de Proveedores.

A solicitud de la empresa:

FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA

Obteniendo la siguiente calificación:

AMBITO	PUNTAJE
ÁMBITO FINANCIERO FERREYROS	87
AMBITO INFORMACION GENERAL Y C	97
AMBITO COMERCIAL - FERREYROS CO	98

RESULTADO	
HABILITADO	
Total Puntaje	93.00
Nivel de Riesgo	A


Luigi Forti M.
Gerente General

Fecha Emisión:

31/05/2021

Fecha de Vencimiento:

30/05/2023

1. CORPORACIÓN HODELPE S.A.C. es una empresa certificada en: ISO 9001:2015 - Sistema de Gestión de la Calidad, ISO 14001:2015 - Sistema de Gestión Ambiental, ISO 45001: 2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, ISO 37001:8542016 - Sistema de Gestión ANTISOBORNO, WORLD COB-CSR:2011.3 - Responsabilidad Social Empresarial y WORLD COB TRUST SEAL - Sello de confianza Empresarial.
2. Este servicio ha sido prestado dentro de un Sistema de Gestión de la Calidad.
3. CORPORACION HODELPE S.A.C. garantiza que el proveedor ha sido evaluado y calificado de acuerdo a procedimientos establecidos y aprobados por el cliente; no asume responsabilidad alguna por fallos en los productos o servicios del proveedor evaluado.
4. El cumplimiento de la LEY N° 29783, su modificatoria LEY N° 30222 y sus respectivos reglamentos Decreto Supremo N° 005-2012-TR y Decreto Supremo N° 006-2014-TR, debe ser al 100%.

2021-2023

HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES
FERREYROS SA

NIVEL
APTO
93.00%
A



CERTIFICADO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES - 7ASPECTOS

METCOM M&S E.R.I.L.

RUC: 20498100245

NÚMERO D-U-N-S: 953427791

Calificación Final

95.75%

Nivel A

Ha completado el proceso de Evaluación de Proveedores de CIAL Dun &Bradstreet, siendo evaluado en los siguientes aspectos:

Aspecto	Ponderación	Calificación
Organización	13	100
Capacidad Financiera	15	94.67
Capacidad Operativa	15	91.78
Gestión de Calidad	15	97.15
Gestión en Seguridad y Salud	12	94.21
Gestión Ambiental	13	97.28
Gestión de Clientes	17	95.67

Periodo de vigencia: 05/11/2021 al 05/11/2022

Sebastian Hasenauer
Gerente General

Características del certificado

- El registro en la base de datos de Dun & Bradstreet Perú no significa que un crédito o cualquier otra transacción debe ser aprobada, rechazada, limitada o postergada, únicamente certifica que existen datos suficientes para asignarle un Número D-U-N-S®.
- La calificación final obtenida en el presente certificado es sólo el resultado de los aspectos evaluados en el cuadro de evaluación. Dun & Bradstreet Perú no tiene responsabilidad alguna sobre el comportamiento del proveedor.

2021-2023

CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
DE CIAL DUN & BRADSTREET
ANTAPACCAY

NIVEL
APTO
95.75%



cial dun & bradstreet



11 4132 0000



csc@cialdnb.com



cialdnb.com

EMPRESA HOMOLOGADA



Supplier Qualifier Report

Fecha de envío: 28/07/2021
Fecha de actualización: 28 JUL 2021
Nro. de Suscriptor:818111249
Ticket: 202107195008002534
Referencia:SMS - ANGLOAMERICAN

Metcom M&S E.I.R.L.

ACTIVE

Dirección Mza K Lote 8 A.V. Apima II La Alborada Arequipa Perú
Teléfono (s): (+51) 54 250389
Número D-U-N-S: 95-342-7791

EVALUACIÓN DE RIESGO

Indicador de Riesgo



El nivel de riesgo de la compañía es: PROMEDIO

D&B Rating

Capacidad Financiera	Indicador de Riesgo
3A	3
Basado en el patrimonio	Aceptable (Riesgo ligeramente por encima del promedio)


Rating Anterior

Capacidad Financiera	Indicador de Riesgo
2A	3
Basado en el patrimonio	Aceptable (Riesgo ligeramente por encima del promedio)

El Rating de Dun & Bradstreet Rating de 3A Aceptable indica:

- Capacidad Financiera de USD 1.500.000 a 9.999.999 basada en el Patrimonio
- Un indicador de riesgo el cual es Aceptable (Riesgo ligeramente por encima del promedio).

CALIFICACIÓN DEL PROVEEDOR



- La calificación es calculada en una escala de 1 a 6, basada en la información contenida en la base de datos de Dun & Bradstreet
- Indicador de riesgo de 1 a 2: Empresa con amplia experiencia, correcta capacidad de organización, capacidad financiera y capacidad técnica requerida. Expectativa de riesgo mínima o insignificante. Cumple con trabajos y/o servicios de acuerdo con requisitos de clientes, políticas y normas.
- Indicador de riesgo 3 a 4: La expectativa de riesgo es baja, mínima o tolerable, requiere mejoras.
- Indicador 5: Riesgo moderado, medio o ligeramente por encima del promedio. Hallazgos importantes que requieren solución inmediata.
- Indicador 6: Riesgo alto o significativo, revisar cuidadosamente. Hallazgos relevantes, incumplimiento de contratos, políticas, normas, etc.

Riesgo Relativo
Moderado

Calificación del Proveedor
3
Riesgo Superior:6; Riesgo Inferior: 1

Comportamiento del Indicador de Riesgo
Proceder y Extender términos

2021-2023
CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
DE CIAL DUN & BRADSTREET
QUELLAVECO

NIVEL
APTO
3-PROM



METCOM

TECHNOLOGIES

Lima:

Ramón Castilla (exfundo Las Salinas) Mz. K, Sub-2-A, Lurín

Arequipa:

Mz. K, Lote. 1, Asoc. Viv. La Alborada APIMA II, km 11, Yura

+51 984 709 776 / +51 958 348 253

+51 54 250 389

info@metcomperu.com / comercial@metcomperu.com

www.metcomperu.com

PLANTAS DE OPERACIONES

Arequipa - Moquegua - Cusco (Espinar) - Apurímac (Challhuahuacho) - Trujillo.